



Комитет по делам образования города Челябинска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска
имени Родионова Е.Н.»

454078 г. Челябинск, ул. Вагнера, 70-а тел.: 256-70-48,
Email: mou68imrodionovaen@mail.ru

Ответ на предписание № 195/1/1 от 22.03.2021г об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, в отношении юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н. по адресу: г. Челябинск ул. Тухачевского 15, сообщаем о принятых мерах.

1. Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (Оборудование установлено, сигнал на пульт в подразделение пожарной охраны не поступает). Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст. 7 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	1. Дублирование сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации – восстановлено.
2. При наличии одного источника электропитания систем пожарной сигнализации, аккумуляторные батареи не обеспечивают питание указанных систем в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (по факту при отключений АПС и СОУЭ от основного питания системы не работают). Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	2. Аккумуляторные батареи обеспечивающие питание указанных систем в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме-заменены.
3. В кабинетах №№102, 112, 217, 206, 304-309, в медблоке, система автоматической пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии (предоставлен акт обследования АУП, ПС	3. В кабинетах №№102, 112, 217, 206, 304-309, в медблоке, система автоматической пожарной сигнализации -восстановлена.

№21-14 от 18.01.2021). Оsn. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;	
4. Кабинет делопроизводителя расположенный на первом этаже, не защищен системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют). Оsn. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020;	4. В кабинете делопроизводителя система АПС – восстановлена.
5. В коридоре, расположенном на первом этаже рядом со столовой при наличии выступающих балок от потолка более чем 0,4 м в образовавшихся отсеках потолка не установлены пожарные извещатели. Оsn. ст1, ст. 4, ст. 6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	5. В коридоре, расположенном на первом этаже рядом со столовой-пожарные извещатели установлены.
6. В коридоре, расположенном на первом этаже рядом со столовой, речевой оповещатель расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм). Оsn. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;	6. Речевой оповещатель расположенный в плотную к потолку - опущен согласно установленной норме.
7. Двери эвакуационного выхода, расположенного в обеденном зале столовой и ведущие непосредственно наружу, открываются не по направлению выхода из здания. Оsn. ст1, ст. 4, ст. 6, Федерального	7. Двери эвакуационного выхода, расположенного в обеденном зале столовой и ведущие непосредственно наружу – демонтированы.

закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	
8. Помещения коридора, расположенного на первом этаже рядом с кабинетом туризма, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют). Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020;	8. В коридоре, расположенного на первом этаже рядом с кабинетом туризма- пожарные извещатели установлены.
9. Помещения коридора, расположенного на первом этаже рядом с малым спортзалом, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют). Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020;	9. Помещение коридора, расположенного на первом этаже рядом с малым спортзалом - установлены пожарные извещатели.
10. Помещение малого спортзала, расположенного на первом этаже, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют). Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020;	10. В помещении малого спортзала, расположенного на первом этаже - система АПС- установлена.
14.Отсутствует дверь между лестничной клеткой и коридором в котором малого спортзала с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах предусмотренная проектной документацией. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.4.6 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130); п.п. д), п.16 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;	14. Дверь между лестничной клеткой и коридором в котором малого спортзала с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах-установлена.

11. В коридоре, расположенном на первом этаже рядом с малым спортзалом, речевой оповещатель расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм). Оsn. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;	11. В коридоре, расположенном на первом этаже рядом с малым спортивным залом, речевой оповещатель - опущен согласно установленным нормам.
12. В коридоре, расположенном на первом этаже рядом с малым спортзалом, речевой оповещатель не работает. Оsn. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;	12.В коридоре, расположенном на первом этаже рядом с малым спортзалом, речевой оповещатель –в рабочем состоянии.
13. В коридоре, расположенном на первом этаже рядом со столовой, речевой оповещатель не работает. Оsn. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;	13 В коридоре, расположенном на первом этаже рядом со столовой, речевой оповещатель-в рабочем состоянии..
15.В кабинете музыки расположенном на 1 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ), документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены Оsn. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;	15. В кабинете музыки отделка стен - демонтирована.
16.В кабинете №205 расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены	16. В кабинете №205 отделка стен демонтирована.

материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ), документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;	
17.В кабинете №207 расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ), документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;	17. В кабинете №207 отделка стен демонтирована.
18.Кабинет информатики, расположенный на втором этаже, не защищен системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют). Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020;	18. Кабинет информатики, расположенный на втором этаже оснащен АПС.
19. В коридоре, расположенном на втором этаже, речевой оповещатель (рядом с каб. №215) расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм). Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система	19. В коридоре, расположенном на втором этаже, речевой оповещатель (рядом с каб. №215) –опущен согласно установленным нормам.

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»:	
20. В кабинете №219 расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1. (КМ1) не представлены. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;	20. В кабинете №219 отделка стен демонтирована.
21. В кабинете №314 расположенном на 3 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (бумажные обои) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1. (КМ1) не представлены. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;	21. В кабинете №314 отделка стен демонтирована.
22. В кабинете №318 расположенном на 3 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1. (КМ1) не представлены. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;	22. В кабинете №318 отделка стен демонтирована.
23. В коридоре, расположенном на третьем	23. В коридоре, расположенном на

этаже, речевой оповещатель (рядом с каб №317) расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм). Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;	третьем этаже, речевой оповещатель- опущен согласно установленным нормам.
24.В кабинете №316 расположенном на 3 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;	24. В кабинете №316 отделка стен демонтирована.
25.В кабинете №313 расположенном на 3 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (бумажные обои) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;	25. В кабинете №313 отделка стен демонтирована.
26.В кабинете №307 расположенном на 3 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному	26. В кабинете №307 отделка стен демонтирована.

значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г;	
27.В кабинете №303 расположенном на 3 этаже школы, для отделки потолка применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (плитка) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г;	27.В кабинете № 303 отделка потолка со свойствами пожарной опасности – демонтирована.
28. Помещение коридора, расположенного на первом этаже рядом кабинетом трудов мальчиков, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют). Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020;	28. Помещение коридора, расположенного на первом этаже рядом с кабинетом трудов мальчиков оснащено пожарными извещателями.
29. Помещение учительской, расположенной на первом этаже, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют). Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020;	29. Помещение учительской, расположенной на первом этаже – оснащено пожарными извещателями.
30. Помещение организаторов, расположенное в учительской, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют). Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83,	30. Помещение организаторов, расположенное в учительской – оснащено АПС.

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020;	
31. В коридоре, расположенном на первом этаже рядом с кабинетом №118, речевой оповещатель расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм). Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;	31. В коридоре, расположенном на первом этаже рядом с кабинетом №118, речевой оповещатель опущен согласно установленным нормам.
32. В коридоре, расположенном на первом этаже рядом с главным входом, речевой оповещатель расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм). Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	32. В коридоре, расположенном на первом этаже рядом с главным входом, речевой оповещатель опущен согласно установленным нормам.
33. В помещении спортзала, расположенного на первом этаже, система автоматической пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии (согласно акту обследования АУП, ПС №21-14 от 18.01.2021). Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;	33. В помещении спортзала, расположенного на первом этаже – работа системы АПС - восстановлена.
34. В актовом зале, для отделки пола применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (ламинат), документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных	34. Документы подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ2) – имеются.

учреждений Ф.4.1, (КМ2) не представлены Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;	
35.В кабинетах №№118, 102, в спортзале (тренировочная), дымовые пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 1м. от вентиляционных отверстий (согласно акта обследования АУП, ПС №21- 14 от 18.01.2021). Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.32 СП 484.1311500.2020;	35. В кабинетах №№118, 102, в спортзале (тренировочная), дымовые пожарные извещатели – перенесены.
36. Помещение библиотеки. не защищено системой автоматической пожарной сигнализации. Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020.	36. Помещение библиотеки оснащено системой АПС.

Директор



Куелина Н.Н.
89517762845

Л.Р. Уторова