



Комитет по делам образования города Челябинска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска
имени Родионова Е.Н.»

454078 г. Челябинск, ул. Вагнера, 70-а тел.: 256-70-48,
Email: mou68imrodionovaen@mail.ru

Ответ на предписание №196/1/1 от 22.03.2021г об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, в отношении юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н. по адресу: г. Челябинск ул. Вагнера д.70а, сообщаем о принятых мерах.

1. Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации с возникновением пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (Оборудование установлено, сигнал на пульт в подразделение пожарной охраны не поступает). Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст. 7 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	1. Дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта-восстановлено.
2. В кабинете технологии расположенном на 4 этаже школы, для отделки потолка применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (плитка потолочная) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;	2. В кабинете технологии отделка потолка –демонтирована.
3. В кабинете №408 расположенном на 4 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению	3. В кабинете №408 отделка стен-демонтирована.

<p>для зданий образовательных учреждений Ф.4.1. (КМ1) не представлены. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6 ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	
<p>4. Отсутствует дверь между лестничной клеткой расположенной в западной части здания и коридором 4-го этажа с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах предусмотренная проектной документацией. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.4.6 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130); п.п. д), п.16 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	<p>4. Дверь между лестничной клеткой расположенной в западной части здания и коридором 4-го этажа с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах-установлена.</p>
<p>5. На путях эвакуации (общий коридор расположенный на четвёртом этаже в западной части здания) отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение. Осн. ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 23, 37 «Правила противопожарного режима в РФ». утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г; п. 4.3.12. Свод правил СП1.13130.2020, п. 7.1, 7.1.1. Свод правил СП52.13330.2016;</p>	<p>5. На четвёртом этаже в западной части здания) аварийное (эвакуационное) освещение-установлено.</p>
<p>6. В школе смонтирована СОУЭ 4 типа которая предусматривает наличие обратной связи зон пожарного оповещения с помещением дежурного поста. На четвертом этаже данная связь отсутствует. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	<p>6. На четвертом этаже смонтирована трубка обратной связи предусмотренная СОУЭ 4.</p>
<p>7. На дверях, установленных между лестничной клеткой (расположенной в западной части здания) и коридором 3-го этажа отсутствует приспособление</p>	<p>7. На дверях, установленных между лестничной клеткой (расположенной в западной части здания) и коридором 3-го этажа</p>

<p>самозакрывания двери и с уплотнением в притворах. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.4.6 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130); п.п. д), п.16 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	<p>приспособление для самозакрывания двери и с уплотнением в притворах-установлено.</p>
<p>8. На дверях, установленных между лестничной клеткой (расположенной в восточной части здания) и коридором 3-го этажа отсутствует приспособление для самозакрывания двери и с уплотнением в притворах. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.4.6 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130); п.п. д), п.16 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	<p>8. . На дверях, установленных между лестничной клеткой (расположенной в восточной части здания) и коридором 3-го этажа приспособление для самозакрывания двери и с уплотнением в притворах-установлено.</p>
<p>9. В кабинете №302 расположенном на 3 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1. (КМ1) не представлены. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	<p>9. В кабинете №302 отделка стен демонтирована.</p>
<p>10. На путях эвакуации (лестничная клетка расположенная западной части здания) аварийное (эвакуационное) освещение (в районе 3-го этажа) находится в нерабочем состоянии. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.37 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	<p>10. На путях эвакуации (лестничная клетка, расположенная западной части здания) аварийное (эвакуационное) освещение заменено и находится в рабочем состоянии.</p>
<p>11. В кабинете №205 расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами</p>	<p>11. В кабинете №205 отделка стен демонтирована.</p>

<p>пожарной опасности (пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	
<p>12. В кабинете №208 расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	<p>12. В кабинете №208 отделка стен демонтирована.</p>
<p>13. В кабинете №103 расположенном на 1 этаже школы, для отделки стен и потолка применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (потолочная плитка, панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены. Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	<p>13. В кабинете №103 отделка стен демонтирована.</p>
<p>14. В кабинете №105 расположенном на 1 этаже школы, для отделки потолка применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (потолочная плитка) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному</p>	<p>14. В кабинете №105 отделка потолка- демонтирована.</p>

<p>значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены. Основ. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г;</p>	
<p>15. В помещении тренерской и помещении спортивного инвентаря, система автоматической пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии (предоставлен акт обследования АУП, ПС №21-13 от 18.01.2021). Основ. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г.</p>	<p>15.Монтаж системы АПС в помещении тренерской и помещении спортивного инвентаря выполнено.</p>
<p>16. Двери эвакуационного выхода, расположенного в спортивном зале и ведущие непосредственно наружу, открываются не по направлению выхода из здания. Основ. ст1, ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;</p>	<p>16.Двери эвакуационного выхода, расположенного в спортивном зале и ведущие непосредственно наружу-демонтированы.</p>
<p>17. Над дверьми второго эвакуационного выхода из обеденного зала столовой, отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД». Основ. ст1, ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».</p>	<p>17.Над дверьми второго эвакуационного выхода из обеденного зала столовой световой оповещатель «ВЫХОД». – смонтирован .</p>



Л.Р. Уторова