

Предписание № 195/01

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.»

(далее по тексту МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 195 от 11.02.2021 г. выданного начальником ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (Главным государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору) О कोरोковым А.В.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«15» марта 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
«18» марта 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1,5 часа.
«22» марта 2021 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

проведена плановая выездная проверка

Государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору Генце Евгением Вильгельмовичем (старшим инспектором ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области капитаном внутренней службы)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск ул. Тухачевского, 15

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заместителем директора по АХЧ в МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» Куслиной Н.Н.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препридания	Вид нарушений установленных требований по пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (Оборудование установлено, сигнал на пульт в подразделение пожарной охраны не поступает)	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст. 7 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
2.	При наличии одного источника электропитания систем пожарной сигнализации, аккумуляторные батареи не обеспечивают питание указанных	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.04.2022	

	систем в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (по факту при отключений АПС и СОУЭ от основного питания системы не работают).	безопасности»; п. 5.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
3.	В кабинетах №№102, 112, 217, 206, 304-309, в медблоке, система автоматической пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии (предоставлен акт обследования АУП, ПС №21-14 от 18.01.2021)	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
4.	Кабинет делопроизводителя расположенный на первом этаже, не защищен системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют)	Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020.	01.04.2022	
5.	В коридоре, расположенном на первом этаже рядом со столовой при наличии выступающих балок от потолка более чем 0,4 м в образовавшихся отсеках потолка не установлены пожарные извещатели	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.04.2022	
6.	В коридоре, расположенном на первом этаже рядом со столовой, речевой оповещатель расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм)	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.04.2022	
7.	Двери эвакуационного выхода, расположенного в обеденном зале столовой и ведущие непосредственно наружу, открываются не по направлению выхода из здания.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2022	
8.	Помещения коридора, расположенного на первом этаже рядом кабинетом туризма, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют)	Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020.	01.04.2022	
9.	Помещения коридора, расположенного на первом этаже рядом с малым спортзалом, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные	Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.04.2022	

	извещатели отсутствуют)	безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020.		
10.	Помещение малого спортзала, расположенного на первом этаже, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют)	Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020.	01.04.2022	
11.	В коридоре, расположенном на первом этаже рядом с малым спортзалом, речевой оповещатель расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм)	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.04.2022	
12.	В коридоре, расположенном на первом этаже рядом с малым спортзалом, речевой оповещатель не работает.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
13.	В коридоре, расположенном на первом этаже рядом со столовой, речевой оповещатель не работает.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
14.	Отсутствует дверь между лестничной клеткой и коридором в котором малого спортзала с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах предусмотренная проектной документацией.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.4.6 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130); п.п. д), п.16 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
15.	В кабинете музыки расположенном на 1 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
16.	В кабинете №205 расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ»,	01.04.2022	

	значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г		
17.	В кабинете №207 расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
18.	Кабинет информатики, расположенный на втором этаже, не защищен системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют)	Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020.	01.04.2022	
19.	В коридоре, расположенном на втором этаже, речевой оповещатель (рядом с каб. №215) расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм)	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.04.2022	
20.	В кабинете №219 расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
21.	В кабинете №314 расположенном на 3 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (бумажные обои) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
22.	В кабинете №318 расположенном на 3 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
23.	В коридоре, расположенном на третьем этаже, речевой оповещатель (рядом с каб. №317) расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм)	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СПЗ.13130.2009	01.04.2022	

		«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»		
24.	В кабинете №316 расположенном на 3 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
25.	В кабинете №313 расположенном на 3 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (бумажные обои) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
26.	В кабинете №307 расположенном на 3 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
27.	В кабинете №303 расположенном на 3 этаже школы, для отделки потолка применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (плитка) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
28.	Помещение коридора, расположенного на первом этаже рядом кабинетом трудов мальчиков, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют)	Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020.	01.04.2022	
29.	Помещение учительской, расположенной на первом этаже, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют)	Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020.	01.04.2022	
30.	Помещение организаторов, расположенное в учительской, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют)	Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020.	01.04.2022	
31.	В коридоре, расположенном на первом этаже рядом с кабинетом №118, речевой оповещатель расположен в плотную к	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент	01.04.2022	

	потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм)	о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»		
32.	В коридоре, расположенном на первом этаже рядом с главным входом, речевой оповещатель расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм)	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.04.2022	
33.	В помещении спортзала, расположенного на первом этаже, система автоматической пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии (согласно акта обследования АУП, ПС №21-14 от 18.01.2021)	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
34.	В актовом зале, для отделки пола применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (ламинат) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ2) не представлены.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
35.	В кабинетах №№118, 102, в спортзале (тренировочная), дымовые пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 1м. от вентиляционных отверстий (согласно акта обследования АУП, ПС №21-14 от 18.01.2021).	Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.32 СП 484.1311500.2020.	01.04.2022	
36.	Помещение библиотеки, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации.	Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020.	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей, арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Челябинска
по пожарному надзору – Старший инспектор
ОНДиПР по г. Челябинску
Генце Евгений Вильгельмович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» 03 2021 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«22» 03 2021 г.

Телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99;
Единый «телефон доверия» МЧС России 8 (499) 216-99-99