

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: ondchel@74.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 196/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.»

(далее по тексту МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 196 от 11.02.2021 г. выданного начальником ОНДиПР по г. Челябинску
УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (Главным государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору) Окорочевым А.В.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«15» марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«18» марта 2021 г. с 16 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 1,5 часа.

«22» марта 2021 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

проведена плановая выездная проверка

Государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору Генце Евгением Вильгельмовичем (старшим инспектором ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области капитаном внутренней службы)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск ул. Вагнера, 70А

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заместителем директора по АХЧ в МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» Куслиной Н.Н.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушений установленных требований по пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (Оборудование установлено, сигнал на пульт в подразделение пожарной охраны не поступает)	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст. 7 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
2.	В кабинете технологии расположенном на 4 этаже школы, для отделки потолка применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (плитка)	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.04.2022	

	соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г		
3.	В кабинете №408 расположенном на 4 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
4.	Отсутствует дверь между лестничной клеткой расположенной в западной части здания и коридором 4-го этажа с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах предусмотренная проектной документацией.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.4.6 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130); п.п. д), п.16 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
5.	На путях эвакуации (общий коридор расположенный на четвёртом этаже в западной части здания) отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.	ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23, 37 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г; п. 4.3.12. Свод правил СП1.13130.2020, п. 7.1, 7.1.1. Свод правил СП52.13330.2016	01.04.2022	
6.	В школе смонтирована СОУЭ 4 типа которая предусматривает наличие обратной связи зон пожарного оповещения с помещением дежурного поста. На четвертом этаже данная связь отсутствует.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
7.	На дверях, установленных между лестничной клеткой (расположенной в западной части здания) и коридором 3-го этажа отсутствует приспособление для самозакрывания двери и с уплотнением в притворах.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.4.6 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130); п.п. д), п.16 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
8.	На дверях, установленных между лестничной клеткой (расположенной в восточной части здания) и коридором 3-го этажа отсутствует приспособление для самозакрывания двери и с уплотнением в притворах.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.4.6 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130); п.п. д), п.16 «Правила	01.04.2022	

		противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г		
9.	В кабинете №302 расположенном на 3 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
10.	На путях эвакуации (лестничная клетка, расположенная западной части здания) аварийное (эвакуационное) освещение (в районе 3-го этажа) находится в нерабочем состоянии.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.37 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
11.	В кабинете №205 расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
12.	В кабинете №208 расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
13.	В кабинете №103 расположенном на 1 этаже школы, для отделки стен и потолка применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (потолочная плитка, панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
14.	В кабинете №105 расположенном на 1 этаже школы, для отделки потолка применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (потолочная плитка) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.04.2022	
15.	В помещении тренерской и помещении спортивного инвентаря, система автоматической пожарной сигнализации	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент	01.04.2022	

	находится в нерабочем состоянии (предоставлен акт обследования АУП, ПС №21-13 от 18.01.2021)	о требованиях пожарной безопасности»; п.54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г		
16.	Двери эвакуационного выхода, расположенного в спортивном зале и ведущие непосредственно наружу, открываются не по направлению выхода из здания.	Оси. ст1, ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2022	
17.	На дверьми второго эвакуационного выхода из обеденного зала столовой, отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД».	Оси. ст1, ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.15130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в установленный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 21а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Челябинска
по пожарному надзору – Старший инспектор
ОНДиПР по г. Челябинску
Пенко Евгений Вильгельмович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» 03 2021 г.

М.П.:

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор
Умерева

(должность, фамилия, инициалы)

«22» 03 2021 г.

Телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99;
Единый «телефон доверия» МЧС России 8 (429) 246-99-99.

